

Scuola Infanzia Fontana del Ferro (Via Fontana del Ferro, 15)

Sostituzione di parte dei serramenti della scuola

Sostituzione di parte dei serramenti della scuola

Importo: € 10.000,00

Intervento eseguito:

Luglio 2015

Principali opere eseguite:

- sostituzione dei serramenti in peggiori condizioni con nuovi serramenti in pvc dotati di vetri di sicurezza;
- adeguamento delle uscite di sicurezza alle normative vigenti con maniglioni antipánico.

Ante lavori



Post lavori

